

PERMANENT-MAGNET-GEHRUNGSHALTER

SAV 246.53


Magnethilfe zum Schweißen und Montieren bei 45° und 90°

Verwendung:

Als Schweiß- und Montagehilfe für Rahmenbearbeitung im Winkel von 45 Grad und 90 Grad. Um die Gehrungshalter thermisch nicht zu überlasten, empfiehlt es sich, die Magnethilfen beim Schweißen nur zum Anheften zu verwenden und anschließend zu entfernen.

Ausführung:

Alle Stirnflächen einschließlich Prismen sind magnetisch. SAV 246.53 - 145 ohne Prisma.



Abmessungen in mm			Gewicht in kg
Länge	Breite	Höhe	
145	44,5	41	1,36
178	44,5	41	1,65

Permanent-Magnet-Gehrungshalter SAV 246.53 - 178
Benennung SAV - Nr. - Länge

PERMANENT-MAGNET-GEHRUNGSHALTER

SAV 246.54

Magnethilfe zum Schweißen und Montieren bei 45°, 90° und 135°


Verwendung:

Als Schweißhilfe für Rohre, Rundmaterial, Flach- und Profileisen. Für Bohrvorrichtungen als Spannhilfe.

Um die Gehrungshalter thermisch nicht zu überlasten, empfiehlt es sich, die Magnethilfen beim Schweißen nur zum Anheften zu verwenden und anschließend zu entfernen.

Ausführung:

Starke Magnetkraft, mit stufenloser Einstellung zum Ausrichten der Werkstücke.



Abmessungen in mm			Nennhaft- kraft / Fläche in daN	Gewicht in kg
Länge	Breite	Höhe		
60	60	42	10	0,85
112	112	94	40	6,00

Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Gehrungshalter SAV 246.54 - 108
Benennung SAV - Nr. - Länge